


Teknisk tegning med programmet CADstd



1. Velg arkstørrelse **Settings/Paper**
2. Velg farge på arket **Settings/Display settings/Reverse video**
3. Velg måleenhet **Settings/Dimension**
4. Velg målestokk **Settings/Scale**
5. Start tegningen.
Velg strek **Settings/Line type**. Etter at du har trukket opp streken, klikk en gang for å avslutte, så høyreklikk for å slippe streken.
6. Bruk **Snap** for nøyaktig passering av streken.
7. Bruk **Select/Entity/Delete** for å ta bort en strek (eller CTRL+Z)
8. Målsettingen settes på med å måle opp lengden med musa, klikke, trekke ut mens du holder museknappen nede, og plassere målbetegnelsen.

